

1. Identifikation af kemikalie og firma

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip

Produkt nr. PCC053, PCC054

SDS-nr. S296DK

NFPA 704 FAREKLASSIFICERING:

SUNDHED: 0

BRAND: 0

REAKTIVITET: 0

Udarbejdet af: M. Ebers

asksteris_msds@steris.com

Oprettelsesdato: 12/02/2015

Revisionsdato: IR

Dato for gennemsyn: IR

STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US

Nødtelefonnr.: 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Informationstelefonnr.: 1-800-548-4873 (Kundeservice - sundhedsprodukter)

Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,
Leicester, LE5 1QZ, UK

Nødtelefonnr.: +44 (0) 1895 622 639

Telefonnummer for produktinformation/tekniske oplysninger: +44 (0) 116 276 8636

PRODUKTNAVN:	PRODUKTNUMMER:
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (60 strips)	PCC053
Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip (2 x 60 strips)	PCC054
TRANSPORTINFORMATION:	IKKE BEGRÆNSET

Disse produkter er IKKE fareprodukter i henhold til OSHA's farekommunikationsstandard, 29 CFR 1910.1200.

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip er fri for latex og tørre naturgummiprodukter.

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip indeholder ingen komponenter af animalsk oprindelse, kommer ikke i kontakt med materialer af animalsk oprindelse og overholder derfor "Vejledning om minimering af risikoen for overførsel af spongiform encephalopati-agenser fra dyr via humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler (EMEA/410/01 Rev. 2, oktober 2003)".

Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution Test Strip er fremstillet uden tilstedeværelse af bly eller andre tungmetaller.

I tilfælde af utilsigtet eksponering træffes følgende forholdsregler:

ØJNE: Skyl straks øjnene med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer.

HUD: Vask omgående med vand og sæbe. Søg lægehjælp i tilfælde af irritation.

INDTAGELSE: Giv vand at drikke og søg læge.

INDÅNDING: Flyt ud i frisk luft. Søg lægehjælp i tilfælde af åndedrætsbesvær.

Håndtering og bortskaffelse af kemiske kontrolstrips:

Forholdsregler for håndtering og bortskaffelse: Hætten skal holdes tæt lukket. Opbevares ved 6 °C til 30 °C og 30-80 % relativ luftfugtighed. Må ikke fryses. Beskyt stripsene mod eksponering for lys, varme og fugt. Beskyt stripsene mod eksponering for iltningmidler, stærke syrer/baser og rengøringsmidler.

Metoder til bortskaffelse af affald: Brugte/udløbne kemiske indikatorer og æsker bortskaffes i affaldsbeholdere i overensstemmelse med lokale bestemmelser og EU-direktiver.